

TEMPERATURE CONVERSION TABLES

FAHRENHEIT TO CENTIGRADE

°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C
32	0	660	349	960	516	1260	682	1560	849	1860	1026	2180	1193
212	100	680	360	980	527	1280	693	1580	860	1900	1038	2200	1204
400	204	700	371	1000	538	1300	704	1600	871	1920	1049	2220	1216
420	216	720	382	1020	549	1320	716	1620	882	1940	1060	2240	1227
440	227	740	393	1040	560	1340	727	1640	893	1960	1071	2260	1238
460	238	760	404	1060	571	1360	738	1660	904	1980	1082	2280	1249
480	249	780	416	1080	582	1380	749	1680	916	2000	1093	2300	1260
500	260	800	427	1100	593	1400	760	1700	927	2020	1105	2320	1271
520	271	820	438	1120	604	1420	771	1740	949	2040	1116	2340	1284
540	282	840	449	1140	616	1440	782	1760	960	2060	1127	2360	1293
560	293	860	460	1160	627	1460	793	1780	971	2080	1138	2380	1306
580	304	880	471	1180	638	1480	804	1800	982	2100	1149	2400	1316
600	316	900	482	1200	649	1500	816	1820	993	2120	1160		
620	327	920	493	1220	660	1520	827	1840	1004	2140	1171		
640	338	940	504	1240	671	1540	838	1860	1016	2160	1182		

CENTIGRADE TO FAHRENHEIT

°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F
0	32	330	626	480	896	630	1166	780	1436	930	1706	1080	1976
100	212	340	644	490	914	640	1184	790	1454	940	1724	1090	1994
200	392	350	662	500	932	650	1202	800	1472	950	1742	1100	2012
210	410	360	680	510	950	660	1220	810	1490	960	1760	1110	2030
220	428	370	698	520	968	670	1238	820	1508	970	1778	1120	2048
230	446	380	716	530	986	680	1256	830	1526	980	1796	1130	2066
240	464	390	734	540	1004	690	1274	840	1544	990	1814	1140	2084
250	482	400	752	550	1022	700	1292	850	1562	1000	1832	1150	2102
260	500	410	770	560	1040	710	1310	860	1580	1010	1850	1160	2120
270	518	420	788	570	1058	720	1328	870	1598	1020	1868	1170	2138
280	536	430	806	580	1076	730	1346	880	1616	1030	1886	1180	2156
290	545	440	824	590	1094	740	1364	890	1634	1040	1904	1190	2174
300	572	450	842	600	1112	750	1382	900	1652	1050	1922		
310	590	460	860	610	1130	760	1400	910	1670	1060	1940		
320	608	470	878	620	1148	770	1418	920	1688	1070	1958		

Comparison of Temperatures

Freezing point—32° Fahrenheit = 0° Centigrade • Boiling point—212° Fahrenheit = 100° Centigrade

F° = 9/5 C° + 32° C° = 5/9 (F° - 32°)



www.fdjtool.com

800-323-6091